



VADE A

VADE B

märkus: peened lisakarniisid asuvad kahliridade 1/2, 4/5, 7/8, 9/10, ning 10/11 vahel

märkus: hävinenud piirkond



märkus: kahjustunud piirkond



ARHITEKT
FIE KATRIN ETVERK, EAL
TEL. 56 204 304
e-post
katrin.etverk@gmail.com
REG. NR. 17699
tegevusala
VS 105/2003P
MTR EP00303FIE-0001

100 nimetus OHTU MÕISA AHJUDE RESTAUREERIMINE

tellijä ELINA LAANSOO

aadress KEILA VALD OHTU KÜLA OHTU MÕIS

joonis RUUM 3 AHI III KÜLGEDE REKONSTRUKTSIOON. KAHJUSTUSJONIS

vastutav Katrin Etverk

joonestaja Joosep Metslang

ajaloolane Artur Ümar

staadium
ööprojekt

joonis nr 22.

mõõtkaava
1:10

kuupiev
oktoober 2006